


Configuração da rotação da ventoinha

Conforme informado anteriormente através do Boletim técnico_002_14(Erro _E8 _Rotação).pdf:



Em situações envolvendo intempéries (ventos) era necessário a alteração da configuração da rotação da ventoinha nos modelos:


KO15D GN; KO15D GLP; KO15DI GN; KO15DI GLP

KO20D GN; KO20D GLP; KO20DI GN; KO20DI GLP

Informamos que a partir do **lote IN002/15**, os modelos citados acima não precisarão do ajuste, devido aos parâmetros já estarem incrementados nos equipamentos em fábrica, para o funcionamento do equipamento em situações envolvendo intempéries (ventos).

Para identificar o lote do equipamento, verifique as laterais da caixa, ou laterais do aquecedor e verifique o lote.

Imagem ilustrativa do código da caixa e aquecedor:



Em situações onde persistir E8 a partir do lote IN002/15, verifique a estrutura de instalação.

Para maiores esclarecimentos entre em contato com nosso SAT (0800 707 43 50)

Departamento de Engenharia e P&D, 14 de abril de 2015.