



O Departamento de engenharia e P&D informa que devido a alterações nos modelos TQC 200 G2 E TQC400 G2 é necessário a atenção quanto a manutenção.

DADOS GERAIS	
PROCESSO INICIAL: WR-003/16	INICIO DE VENDA: 01/06/16
MODELOS ALTERADOS:	
0100030045 - BOMBA DE FLUXO TQC200 G2 BIVOLT	
0100030046 - BOMBA DE FLUXO TQC400 G2 BIVOLT	

PEÇAS ALTERADAS			
ATUAL		NOVO	
Código	Descrição	Código	Descrição
0100020304	EIXO DO INDUZIDO	0100032203	EIXO DO INDUZIDO 2016
0100020290	HELICE	0100032204	HELICE 2016
0100022167	TAMPA DA VENTONHA NOVA	0100032206	TAMPA DA VENTONHA 2016
0100022165	TAMPA DIANTEIRA DO ESTATOR NOVO	0100032205	TAMPA DIANTEIRA DO ESTATOR 2016
ALTERAÇÃO DETALHADA			
ATUAL		NOVO	
EIXO INDUZIDO		EIXO INDUZIDO 2016	
			
			
BASE DA HELICE RETA		BASE DA HELICE COM RANHURA	
ATUAL		NOVO	
HELICE		HELICE 2016	



BASE RETA PARA O EIXO

ATUAL

TAMPA DA VENTONINHA NOVA



BASE CIRCULAR PARA O EIXO

NOVO

TAMPA DA VENTONINHA 2016



NOVA ENTRADA DE
AR



FIXAÇÃO DE PARAFUSO
PELA PARTE TRASEIRA

ATUAL	NOVO
TAMPA DIANTERA DO ESTATOR NOVA	TAMPA DIANTEIRA DO ESTATOR 2016
	
DIÂMETRO DO EIXO D35	DIÂMETRO DO EIXO D32

As peças novas serão compatíveis somente com os equipamentos posteriores ao processo WR-003/16. Para modelos anteriores, quando se fizer necessário a troca de uma das peças descrita acima será necessário a verificação de código e modelos compatíveis com modelo desejado. Utilize o portal técnico para procurar as peças desejadas.

Em caso de dúvidas entre em contato nosso SAT (0800 707 4350 ou 4007 1351)

Departamento de Engenharia e P&D, 20 de junho de 2016.