

O Departamento de engenharia e P&D informa que devido a alterações nos modelos KO15 D/DI e KO20 D/DI é necessário a atenção quanto a manutenção.

DADOS GERAIS

PROCESSO INICIAL: IN-006/16

INICIO DE VENDA: 01/07/16

MODELOS ALTERADOS:

0100012091-AQUEC AUT KO 15D 1BFGN4

0100012092-AQUEC AUT KO 15D 1BFLP4

0100012095-AQUEC AUT KO 15DI 1IFGN4

0100012096-AQUEC AUT KO 15DI 1IFLP4

0100012097-AQUEC AUT KO 20D 1BFGN4

0100012098-AQUEC AUT KO 20D 1BFLP4



0100012101-AQUEC AUT KO 20DI 1IFGN4

0100012102-AQUEC AUT KO 20DI 1IFLP4

PEÇAS ALTERADAS

Código	Descrição
0100022118	CABO INTERLIGAÇÃO IONIZADOR
0100022098	PLACA DE CONTROLE

ALTERAÇÃO DETALHADA

ATUAL	NOVO
Ionizador com 2 pinos Sensor branco	Ionizador com 3 pinos Sensor vermelho
	
	

As peças novas serão compatíveis somente com os equipamentos posteriores ao processo IN-006/16. Para modelos anteriores, quando se fizer necessário a troca de uma das peças descrita acima será necessário a verificação de código e modelos compatíveis com modelo desejado. Utilize o portal técnico para procurar as peças desejadas.

A alteração da cor do conector do sensor de temperatura de saída não gera nenhum tipo de alteração para encaixe ou funcionamento do equipamento.

Em caso de dúvidas entre em contato nosso SAT (0800 707 4350 ou 4007 1351)

Departamento de Engenharia e P&D, 10 de outubro de 2016.