

AUTO DIAGNÓSTICO

Linha KOH_KOHE 1HX

Versão 13.11.2017

1.CÓDIGOS DE ERROS

Display	Descrição da falha
DF	Operação de descongelamento (modelos QC).
Símbolo  piscando	Aguardando aquecimento do trocador de calor – modo aquecimento (modelos QC).
E2	Falha no sensor de temperatura ambiente.
E3	Falha no sensor de temperatura do evaporador.
E5	Falha no motor de ventilador da unidade interna.