


O Departamento de engenharia Komeco apresenta através deste informativo melhorias para facilitar e ajudar no processo de montagem da TP80G1.


As conexões flanges da TP80G1 passaram por uma atualização, onde sua estrutura foi alterada, melhorando o encaixe de ferramentas de apoio e permitindo um melhor aperto das conexões.

Acompanhe abaixo as alterações:

Conexão Atual



Nova conexão



Alterações

Item	Descrição
A	Altura da conexão
B	Relevos de apoio

Dúvidas contate nosso SAT (Serviço de Atendimento Técnico) 0800 707 4350 / 40071 351

Departamento de Engenharia 28 de Novembro de 2014