






AUTO DIAGNÓSTICO LINHA KOHB G1

DISPLAY	STATUS
E1	PLACA ELETRÔNICA COM DEFEITO
E2	FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS UNIDADES INTERNA E EXTERNA
E3	MOTOR VENTILADOR COM VELOCIDADE IRREGULAR
E4	PROTEÇÃO DE CORRENTE DO COMPRESSOR ATUOU 4 VEZES
E5	SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE EM CURTO OU DESCONECTADO
E6	SENSOR DE TEMPERATURA EVAPORADOR EM CURTO OU DESCONECTADO

CONDICIONADOR NÃO OPERA

CONDICIONADOR NÃO OPERA**OPERAÇÃO PISCANDO / TIMER APAGADO**

OPERAÇÃO PISCANDO / TIMER ACESO**OPERAÇÃO APAGADO / TIMER PISCANDO**

Para maiores informações entrar em contato com Departamento de Engenharia Komeco.